



REGIONE PIEMONTE



COMUNE DI INVORIO
PROVINCIA NOVARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(P.E.B.A.)

SCHEDE D'INTERVENTO



UN PAESE INCLUSIVO



PROGETTISTA: ING. ILARIA BONELLA
VIA ANTONIO GRAMSCI n.32
BORGOMANERO (NO)



DATA: Luglio 2024

CIG: B256815078

DET: 176 del 04/07/24

	COMUNE DI INVORIO Provincia di NOVARA		SCHEDA 1
	CIMITERO TALONNO		
	VIA MAGGIORE		

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A ROTELLE: ☒ ACCESSIBILE PARZIALMENTE ☐ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI: ☐ ACCESSIBILE ☒ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE
---	---	---

DESCRIZIONE PERCORSO ESTERNO-INTERNO

Il percorso all'interno del Cimitero è formato da vialetti in ghiaietto.

PAVIMENTAZIONE ☐ CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE ☒ SCONNESSA (Ghiaietto) ☐ MANCANTE	DISLIVELLI SU PERCORSO ☐ DISLIVELLI INFERIORI A 2,5 CM ☐ DISLIVELLI RACCORDATI ☒ DISLIVELLI NON RACCORDATI	OSTACOLI ☒ PRESENTI ☐ NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO ☐ SU MARCIAPIEDE ☒ A RASO ☐ SENZA MARCIAPIEDE	TIPOLOGIA PARCHEGGIO ☐ PARCHEGGIO PRIVATO ☐ POSTO CONVENZIONATO ☒ PARCHEGGIO PUBBLICO	COLLEGAMENTO PARK/PERCORSO ☐ COMPLANARE ☒ RACCORDATO PARZIALMENTE ☐ NON RACCORDATO
CARATTERISTICA INGRESSO ☒ APERTURA ESTERNA ☐ APERTURA INTERNA ☐ APERTURA CON BUSSOLA ☐ ALTRO	SUPERAMENTO INGRESSO ☐ GRADINO ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ SOGLIA 6 CM	ALTEZZA CITOFONO/CAMPANELLO ☐ PRESENTE ☒ NON PRESENTE ☐ ALTEZZA ☐ ALTRO
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE ☒ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ PIANO ☐ SU PIU' PIANI	COLLEGAMENTI INTERNI ☐ SCALA ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ ASCENSORE	SEGNALETICA PER NON VEDENTI ☒ NON PRESENTE ☐ BRAILLE ☐ SONORA ☐ BRAILLE E SONORA
LOCALIZZAZIONE ASCENSORE ☐ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☒ ALTRO- NON PRESENTE	DIMENSIONE ASCENSORE ☐ LARGHEZZA _____ ☐ PROFONDITA' _____ ☐ PORTATA ___KG – N° ___ PERSONE	LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI ☐ _____CM ☐ _____CM ☐ _____CM
PRESENZA DI AUSILI ☐ PRESENTI ☒ NON PRESENTI	ACCESSIBILITA' ☐ FACILMENTE ACCESSIBILE ☒ NON FACILMENTE ACCESSIBILE	NOTE



CIMITERO TALONNO



DESCRIZIONE

Il Cimitero di Talonno non presenta particolari dislivelli tra il Parcheggio Pubblico esterno e l'ingresso dello stesso.

Il Cimitero nella parte antica si presenta con dei vialetti in ghiaietto non percorribili con carrozzina e sono presenti alcuni piccoli dislivelli tra la parte antica e la nuova "zona loculi", la cui causa è riconducibile alla diversa pavimentazione.

Non esiste servizio igienico, ma l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto di ampliamento del Cimitero, in cui verrà realizzato anche il blocco servizi igienici.

Si rileva mancanza di segnaletica adeguata e di sensori per le persone non vedenti, per i quali il cimitero non risulta accessibile, se non tramite un ausilio (accompagnatore, cane guida).

INTERVENTI PROPOSTI

Per rendere più agevole e percorribile la parte interna del Cimitero, anche per coloro che presentano problemi deambulatori (uso di carrozzina, ecc...) è necessario provvedere a pavimentare con materiale lapideo parte dei vialetti, per una larghezza di 90/100 cm.

Dovranno inoltre essere realizzate delle rampette con pendenza massima dell'8%, in cls rivestito in materiale lapideo, per raggiungere i due corpi loculi presenti nella parte nuova del Cimitero.

Dovrà essere inserita segnaletica esplicativa e segnaletica sonora per tutti coloro che a vario titolo presentano delle disabilità.




INGRESSO CIMITERO TALONNO

SCHEMA D'INTERVENTO (indicazione)



MATERIALI PROPOSTI (indicazione)

		† 8,00-20,00  
Pavimentazione in lastre di pietra	Geometria rampa di raccordo (da rivestire in pietra)	Segnaletica esplicativa e segnaletica acustica

COSTO INDICATIVO INTERVENTI PRINCIPALI

Fornitura e posa camminamento in beole stuccate larghezza 1m, previa preparazione di fondo stabilizzato battuto e base in calcestruzzo, inclusi cordoli perimetrali e stuccatura dei giunti.

Realizzazione n.2 rampe disabili in c.a. rivestito in pietra.

PREZZO A CORPO: 17.000 €

FOTO STATO DI FATTO



Vialetti in ghiaia



Dislivelli da sistemare con rampa

	COMUNE DI INVORIO Provincia di NOVARA		SCHEDA 2
	CIMITERO CENTRO		
	VIA ITALIA		

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A ROTELLE: ☒ ACCESSIBILE PARZIALMENTE ☐ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI: ☐ ACCESSIBILE ☒ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE
--	--	--

DESCRIZIONE PERCORSO ESTERNO-INTERNO

Allo stato attuale il Cimitero presenta un dislivello tra la quota del Parcheggio e la quota di ingresso è stata creata una rampa per il superamento del dislivello. Necessità di intervento su altre parti del Cimitero

PAVIMENTAZIONE ☐ CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE ☒ SCONNESSA (Ghiaietto) ☐ MANCANTE	DISLIVELLI SU PERCORSO ☐ DISLIVELLI INFERIORI A 2,5 CM ☐ DISLIVELLI RACCORDATI ☒ DISLIVELLI NON RACCORDATI	OSTACOLI ☒ PRESENTI ☐ NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO ☐ SU MARCIAPIEDE ☒ A RASO ☐ SENZA MARCIAPIEDE	TIPOLOGIA PARCHEGGIO ☐ PARCHEGGIO PRIVATO ☐ POSTO CONVENZIONATO ☒ PARCHEGGIO PUBBLICO	COLLEGAMENTO PARK/PERCORSO ☐ COMPLANARE ☒ RACCORDATO ☐ NON RACCORDATO
CARATTERISTICA INGRESSO ☒ APERTURA ESTERNA ☐ APERTURA INTERNA ☐ APERTURA CON BUSSOLA ☐ ALTRO	SUPERAMENTO INGRESSO ☐ GRADINO ☒ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ SOGLIA 6 CM	ALTEZZA CITOFONO/CAMPANELLO ☐ PRESENTE ☒ NON PRESENTE ☐ ALTEZZA ☐ ALTRO
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE ☒ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ PIANO ☐ SU PIU' PIANI	COLLEGAMENTI INTERNI ☐ SCALA ☒ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ ASCENSORE	SEGNALETICA PER NON VEDENTI ☒ NON PRESENTE ☐ BRAILLE ☐ SONORA ☐ BRAILLE E SONORA
LOCALIZZAZIONE ASCENSORE ☐ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☒ ALTRO NON PRESENTE	DIMENSIONE ASCENSORE ☐ LARGHEZZA _____ ☐ PROFONDITA' _____ ☐ PORTATA ___KG – N° ___ PERSONE	LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI ☐ _____CM ☐ _____CM ☐ _____CM
PRESENZA DI AUSILI ☐ PRESENTI ☒ NON PRESENTI	ACCESSIBILITA' ☒ FACILMENTE ACCESSIBILE IN PARTE ☐ PERCORSO SEGNALATO	NOTE



CIMITERO INVORIO CENTRO



DESCRIZIONE

Il Cimitero di Invorio Centro presenta un ingresso accessibile a coloro che hanno impedita capacità motorie, poichè è stata realizzata una rampa di ingresso per superare il dislivello presente tra l'ingresso ed il parcheggio.

All'interno del Cimitero ci sono dei vialetti di collegamento in ghiaietto non percorribili con carrozzina.

Nella parte finale del Cimitero c'è il corpo Antico dei loculi, i quali sono posti ad una quota superiore di circa 80 cm rispetto alla quota del Cimitero, che conseguentemente non risulta accessibile.

Anche la parte interrata dei loculi e dell'ossario non sono accessibili.

Si rileva mancanza di segnaletica adeguata e di sensori per le persone non vedenti, per i quali il cimitero non risulta accessibile, se non tramite un ausilio (accompagnatore, cane guida).

INTERVENTI PROPOSTI

Per rendere più agevole e percorribile la parte interna del Cimitero, anche per coloro che presentano problemi deambulatori (uso di carrozzina, ecc...) è necessario provvedere a pavimentare con materiale lapideo parte dei vialetti, per una larghezza di 90/100 cm.


Appare necessario l'inserimento di servoscala, per superare il dislivello tra la parte del Cimitero e la parte del Cimitero identificata con quella dei loculi di stampo antico.

Si ritiene opportuno realizzare un raccordo tra i vari corpi dei loculi, ubicati all'ingresso a sinistra, ed il Cimitero dove sono collocate le tombe, sistemare la pavimentazione dell'attuale corpo loculi e sistemare l'attuale servizio igienico in modo da renderlo accessibile anche per coloro con impedita capacità motorie.

Dovrà essere inserita segnaletica esplicativa e segnaletica sonora per tutti coloro che a vario titolo presentano delle disabilità.



INGRESSO CIMITERO INVORIO CENTRO



MATERIALI PROPOSTI (indicazione)		
		 
Pavimentazione in lastre di pietra	Servoscala	† 8,00-20,00 Segnaletica esplicativa e segnaletica acustica


COSTO INDICATIVO INTERVENTI PRINCIPALI

Fornitura e posa camminamento in beole stuccate larghezza 1m, previa preparazione di fondo stabilizzato battuto e base in calcestruzzo, inclusi cordoli perimetrali e stuccatura dei giunti.

Fornitura e posa SERVOSCALA RETTILINEO con comandi protetti contro uso accidentale e ad uomo presente; chiave estraibile; colonnetta comprensiva di pulsantiera a chiave di chiamata al piano; stop di emergenza; manovra manuale di emergenza; paracadute meccanico a presa progressiva; limitatore di velocità; bandelle di contenimento automatiche; maniglione di sostegno; bracciolo elettrico; piattaforma ribaltabile elettrica; finecorsa elettrici di sicurezza; dispositivi antiurto, anticesoimento, antischiacciamento; allarme luminoso e acustico di sovraccarico (EN 81/40); telecomando universale per servoscala a bordo macchina comandi salita / discesa; predisposizione per EN 81/40.

PREZZO A CORPO: 51.000 €

FOTO STATO DI FATTO




Vialetti in ghiaia



Scale di accesso ai loculi



Rampa adll'ingresso principale



Pavimentazione da sistemare

	COMUNE DI INVORIO Provincia di NOVARA		SCHEDA 3
	CIMITERO INVORIO SUPERIORE		
	PIAZZALE DEL MILLENIO		

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A ROTELLE: ☒ ACCESSIBILE PARZIALMENTE ☐ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI: ☐ ACCESSIBILE ☒ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE
---	---	---

DESCRIZIONE PERCORSO ESTERNO-INTERNO

Allo stato attuale il Cimitero si presenta con un dislivello tra la parte antica e la parte di recente realizzazione (Loculi). Necessità di intervento.

PAVIMENTAZIONE ☐ CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE ☒ SCONNESSA (Ghiaietto) ☐ MANCANTE	DISLIVELLI SU PERCORSO ☐ DISLIVELLI INFERIORI A 2,5 CM ☐ DISLIVELLI RACCORDATI ☒ DISLIVELLI NON RACCORDATI	OSTACOLI ☒ PRESENTI ☐ NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO ☐ SU MARCIAPIEDE ☒ A RASO ☐ SENZA MARCIAPIEDE	TIPOLOGIA PARCHEGGIO ☐ PARCHEGGIO PRIVATO ☐ POSTO CONVENZIONATO ☒ PARCHEGGIO PUBBLICO	COLLEGAMENTO PARK/PERCORSO ☐ COMPLANARE ☒ RACCORDATO ☐ NON RACCORDATO
CARATTERISTICA INGRESSO ☒ APERTURA ESTERNA ☐ APERTURA INTERNA ☐ APERTURA CON BUSSOLA ☐ ALTRO	SUPERAMENTO INGRESSO ☐ GRADINO ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☒ SOGLIA 6 CM	ALTEZZA CITOFONO/CAMPANELLO ☐ PRESENTE ☒ NON PRESENTE ☐ ALTEZZA ☐ ALTRO
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE ☒ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ PIANO ☐ SU PIU' PIANI	COLLEGAMENTI INTERNI ☐ SCALA ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ ASCENSORE	SEGNALETICA PER NON VEDENTI ☒ NON PRESENTE ☐ BRAILLE ☐ SONORA ☐ BRAILLE E SONORA
LOCALIZZAZIONE ASCENSORE ☐ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ ALTRO	DIMENSIONE ASCENSORE ☐ LARGHEZZA _____ ☐ PROFONDITA' _____ ☐ PORTATA ___KG – N° ___ PERSONE	LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI ☐ _____CM ☐ _____CM ☐ _____CM
PRESENZA DI AUSILI ☐ PRESENTI ☒ NON PRESENTI	ACCESSIBILITA' ☒ FACILMENTE ACCESSIBILE IN PARTE ☐ PERCORSO SEGNALATO	NOTE



CIMITERO INVORIO SUPERIORE



DESCRIZIONE

Il Cimitero di Invorio Superiore presenta un ingresso accessibile dal Parcheggio Pubblico. All'interno ci sono dei percorsi tra le tombe in ghiaietto, di non facile percorrenza per coloro con impedita capacità motorie.

All'interno si registra la presenza di due porzioni poste a quote differenti (circa 80 cm di dislivello) tra loro collegate da scale.

Si rileva la mancanza di segnaletica adeguata e di sensori per le persone non vedenti, per le quali il cimitero non risulta accessibile, se non tramite un ausilio (accompagnatore, cane guida).

INTERVENTI PROPOSTI

Per rendere più agevole e percorribile la parte interna del Cimitero, anche per coloro che presentano problemi deambulatori (uso di carrozzina, ecc...) è necessario provvedere a pavimentare con materiale lapideo parte dei vialetti, per una larghezza di 90/100 cm.

Tra la parte antica e quella più recente del Cimitero esiste un dislivello, per il cui superamento si potrà installare una piattaforma elevatrice.


Poiché l'area, adiacente anche ad un parco pubblico, è priva di servizi igienici, è necessario predisporre dei bagni accessibili, compatibilmente con il contesto in adiacenza, Dovranno essere realizzate delle rampe in cls rivestite in materiale lapideo per superare alcuni piccoli dislivelli tra l'attuale pavimentazione del corpo loculi principale e quello secondario.

Dovrà essere inserita segnaletica esplicativa e segnaletica sonora per tutti coloro che a vario titolo presentano delle disabilità.




INGRESSO CIMITERO PIAZZALE DEL MILLENIO

SCHEMA D'INTERVENTO (indicazione)



MATERIALI PROPOSTI (indicazione)




Pavimentazione in lastre di pietra



Piattaforma elevatrice



Geometria rampa di raccordo (da rivestire in pietra)



Segnaletica esplicitiva e segnaletica acustica

COSTO INDICATIVO INTERVENTI PRINCIPALI

Fornitura e posa camminamento in beole stuccate larghezza 1m, previa preparazione di fondo stabilizzato battuto e base in calcestruzzo, inclusi cordoli perimetrali e stuccatura dei giunti.

Realizzazione n.2 rampe disabili in c.a. rivestito in pietra.

Fornitura e posa SERVOSCALA RETTILINEO con comandi protetti contro uso accidentale e ad uomo presente; chiave estraibile; colonnetta comprensiva di pulsantiera a chiave di chiamata al piano; stop di emergenza; manovra manuale di emergenza; paracadute meccanico a presa progressiva; limitatore di velocità; bandelle di contenimento automatiche; maniglione di sostegno; bracciolo elettrico; piattaforma ribaltabile elettrica; finecorsa elettrici di sicurezza; dispositivi antiurto, anticesoiamento, antischiacciamento; allarme luminoso e acustico di sovraccarico (EN 81/40); telecomando universale per servoscala a bordo macchina comandi salita / discesa; predisposizione per EN 81/40.

PREZZO A CORPO: 34.000 €

FOTO STATO DI FATTO



Scale tra parte antica e parte più recente



Pavimentazione corpo loculi principale



Pavimentazione corpo loculi principale



Vialetti in ghiaia

	COMUNE DI INVORIO Provincia di NOVARA		SCHEDA 4
	PALAZZO COMUNALE		
	PIAZZA VITTORIO VENETO N°02		

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A ROTELLE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI: ☐ ACCESSIBILE ☒ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE
---	--	--

DESCRIZIONE PERCORSO ESTERNO-INTERNO

PALAZZO COMUNALE – Sede Amministrativa, ubicazione degli Uffici e della Sala Polivalente

PAVIMENTAZIONE ☒ CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE ☐ SCONNESSA ☐ MANCANTE	DISLIVELLI SU PERCORSO ☐ DISLIVELLI INFERIORI A 2,5 CM ☒ DISLIVELLI RACCORDATI ☐ DISLIVELLI NON RACCORDATI	OSTACOLI ☒ PRESENTI ☐ NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO ☐ SU MARCIAPIEDE ☒ A RASO ☐ SENZA MARCIAPIEDE	TIPOLOGIA PARCHEGGIO ☐ PARCHEGGIO PRIVATO ☐ POSTO CONVENZIONATO ☒ PARCHEGGIO PUBBLICO	COLLEGAMENTO PARK/PERCORSO ☐ COMPLANARE ☒ RACCORDATO ☐ NON RACCORDATO
CARATTERISTICA INGRESSO ☒ APERTURA ESTERNA ☐ APERTURA INTERNA ☐ APERTURA CON BUSSOLA ☐ ALTRO	SUPERAMENTO INGRESSO ☐ GRADINO ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☒ SOGLIA 6 CM	ALTEZZA CITOFONO/CAMPANELLO ☒ PRESENTE ☐ NON PRESENTE ☒ ALTEZZA: 148 cm ☐ ALTRO
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE ☒ PIANO TERRA/RIALZATO ☒ PIANO PRIMO ☐ PIANO ☐ SU PIU' PIANI	COLLEGAMENTI INTERNI ☒ SCALA ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☒ ASCENSORE	SEGNALETICA PER NON VEDENTI ☒ NON PRESENTE ☐ BRAILLE ☐ SONORA ☐ BRAILLE E SONORA
LOCALIZZAZIONE ASCENSORE ☐ PIANO TERRA ☒ PIANO RIALZATO ☐ ALTRO	DIMENSIONE ASCENSORE ☒ LARGHEZZA _95 cm____ ☒ PROFONDITA' _130 cm____ ☒ PORTATA _500_KG N°6_PERSONE	LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI ☐ _____CM ☐ _____CM ☐ _____CM
PRESENZA DI AUSILI ☐ PRESENTI ☒ NON PRESENTI	ACCESSIBILITA' ☒ FACILMENTE ACCESSIBILE ☐ PERCORSO SEGNALATO	NOTE



PALAZZO COMUNALE



DESCRIZIONE

Il Palazzo Comunale è un immobile a due piani fuori terra. Al piano terra sono ubicati gli uffici dell'Anagrafe e quello della Polizia Locale, mentre al piano primo si trovano la Sala Consiliare, l'Ufficio Tecnico, la Sala Consiglio, l'Ufficio del Sindaco, l'Ufficio Tributi, l'Ufficio Ragioneria, l'Ufficio del Segretario Comunale e la Sala Giunta. Il Palazzo Comunale ha l'ingresso principale posto ad una quota superiore al piano strada, e non risulta accessibile per coloro che hanno impedita capacità motorie. Anche il citofono è ad altezza 145 cm, oltre il limite di 130 per i portatori di handicap. Ciò nonostante l'ingresso potrà avvenire per le persone con disabilità anche dalla Via Pulazzini, attraverso un passaggio senza ostacoli. Internamente, invece, il piano primo è collegato tramite ascensore adeguato alla L.13/89.

I servizi igienici di piano terra risultano accessibili ai disabili.

All'interno del Palazzo Comunale, oltre agli uffici Comunali, è ubicata la Sala Polivalente, che ha ingresso principale non accessibile ai disabili sulla Via Giacomo Matteotti, poiché ad una quota superiore al piano strada. Anche per la Sala Polivalente l'ingresso potrà avvenire dalla Via Pulazzini, tramite una porta accessibile attraverso un passaggio senza ostacoli.

In linea di massima il Palazzo Comunale e gli ambienti del complesso sono accessibili alle persone con impedita capacità motorie, anche se non dall'ingresso principale. Si segnala però la mancanza di segnaletica adeguata e di sensori per le persone non vedenti, per le quali il Palazzo Comunale non risulta accessibile, se non tramite un ausilio (accompagnatore, cane guida).

INTERVENTI PROPOSTI


Dovrà essere inserita apposita segnaletica esplicativa e sonora per tutti coloro che a vario titolo presentano delle disabilità.

E' necessario provvedere alla manutenzione costante del Palazzo Comunale, con riferimento alle Barriere Architettoniche.


Poiché l'ingresso al Comune previsto per i portatori di handicap non ha il citofono, occorre prevederne uno su via Pulazzini.

SCHEMA D'INTERVENTO (indicazione)

PIANO TERRA




PIANO PRIMO





MATERIALI PROPOSTI (indicazione)	
	
Citofono	Segnaletica esplicativa

COSTO INDICATIVO INTERVENTI PRINCIPALI
Citofono su via Pulazzini di altezza compresa tra 110 e 130 cm, installazione esterna a muro e alimentazione entro canalina senza opere murarie. PREZZO A CORPO: 1.200 €

FOTO STATO DI FATTO

Ingresso principale al Palazzo Comunale da Piazza Vittorio Veneto
 

Scale di accesso all'ingresso principale

Ingresso Sala Polivalente da via G.Matteotti



Ingresso Palazzo Comunale e Sala Polivalente da via Pulazzini



Ascensore nel Palazzo Comunale e indicazioni

	COMUNE DI INVORIO Provincia di NOVARA		SCHEDA 5
	CASA CURIONI		
	VIA CURIONI		

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A ROTELLE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI: ☐ ACCESSIBILE ☒ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE
---	--	--

DESCRIZIONE PERCORSO ESTERNO-INTERNO

CASA CURIONI – Sala Polivalente- Sale per musica e Archivio Curioni

PAVIMENTAZIONE ☒ CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE ☐ SCONNESSA ☐ MANCANTE	DISLIVELLI SU PERCORSO ☐ DISLIVELLI INFERIORI A 2,5 CM ☒ DISLIVELLI RACCORDATI ☐ DISLIVELLI NON RACCORDATI	OSTACOLI ☒ PRESENTI ☐ NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO ☐ SU MARCIAPIEDE ☒ A RASO ☐ SENZA MARCIAPIEDE	TIPOLOGIA PARCHEGGIO ☐ PARCHEGGIO PRIVATO ☐ POSTO CONVENZIONATO ☒ PARCHEGGIO PUBBLICO	COLLEGAMENTO PARK/PERCORSO ☐ COMPLANARE ☒ RACCORDATO ☐ NON RACCORDATO
CARATTERISTICA INGRESSO ☒ APERTURA ESTERNA ☐ APERTURA INTERNA ☐ APERTURA CON BUSSOLA ☐ ALTRO	SUPERAMENTO INGRESSO ☐ GRADINO ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☒ SOGLIA 6 CM	ALTEZZA CITOFONO/CAMPANELLO ☐ PRESENTE ☒ NON PRESENTE ☐ ALTEZZA ☐ ALTRO
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE ☒ PIANO TERRA ☒ PIANO PRIMO ☐ PIANO ☐ SU PIU' PIANI	COLLEGAMENTI INTERNI ☒ SCALA ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☒ ASCENSORE NON PRESENTE	SEGNALETICA PER NON VEDENTI ☒ NON PRESENTE ☐ BRAILLE ☐ SONORA ☐ BRAILLE E SONORA
LOCALIZZAZIONE ASCENSORE ☐ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ ALTRO	DIMENSIONE ASCENSORE ☐ LARGHEZZA ____ ☐ PROFONDITA' ____ ☐ PORTATA __ KG N° __ PERSONE	LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI ☐ ____ CM ☐ ____ CM ☐ ____ CM
PRESENZA DI AUSILI ☐ PRESENTI ☒ NON PRESENTI	ACCESSIBILITA' ☒ FACILMENTE ACCESSIBILE P.T. ☐ PERCORSO SEGNALATO	NOTE VANO ASCENSORE PREDISPOSTO



CASA CURIONI



DESCRIZIONE

Casa Curioni è uno degli Edifici più importanti presenti nel territorio Comunale.

E' ubicato nel Centro Storico ed è adibito ad iniziative a carattere Culturale.

È presente l'Archivio Curioni, composto da due salette.

Giovanni Curioni nacque ad Inverio Inferiore (Novara) l'8 dic. 1831, da Rocco e da Caterina Degianni. Frequentò le scuole elementari ad Inverio, e poi il ginnasio ed il collegio "Caccia" di Novara. Si recò successivamente a Torino dove conseguì la laurea in ingegneria ed architettura presso quella università.

Curioni ebbe fama internazionale nel settore della scienza delle costruzioni teorica e applicata.

La Casa Curioni venne adibita a "Casa della Cultura". Al suo interno troviamo al PT una Sala Polivalente, una sala dedicata alla Banda, un WC, la Sala sede dell'AVIS, una Scala con a lato la predisposizione di un "vano ascensore", due sale dove è raccolto l'importante Archivio dedicato a Curioni.

Una corte interna ospita degli eventi culturali nel periodo estivo.

È considerato un edificio importante per tutta la Comunità.

Si segnala però la mancanza dell'ascensore per accedere al Piano Primo, la mancanza di segnaletica adeguata e di sensori per le persone non vedenti, nonché l'assenza del citofono.

Ne consegue che "Casa Curioni" al Piano Primo non risulta accessibile ai portatori di Handicap.



INTERVENTI PROPOSTI

Dovrà essere installato nel vano predisposto un ascensore, deve essere inserita apposita segnaletica esplicativa e sonora per tutti coloro che a vario titolo presentano delle disabilità.

Occorre installare impianto citofonico ad altezza compresa tra 110 e 130 cm.

E' necessario provvedere alla manutenzione costante, con riferimento alle Barriere Architettoniche.

SCHEMA D'INTERVENTO (indicazione)



MATERIALI PROPOSTI (indicazione)	
	
	Segnaletica esplicativa
	
Installazione ascensore ala Casa Curioni	Citofono

COSTO INDICATIVO INTERVENTI PRINCIPALI
ASCENSORE per edifici residenziali con vano corsa proprio (escluso dal prezzo), con motore, puleggia di frizione e speciali funi traenti. Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, pavimento ricoperto in gomma e corrimano, corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore. Porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, rivestite in acciaio inossidabile satinato, con fotocellula verticale a tutta altezza. S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto i supporti delle soglie, la posa ed il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'illuminazione del vano corsa, l'impianto di allarme e telefonico e tutto quanto necessario per avere l'impianto perfettamente funzionante e collaudato con la sola esclusione della linea di allacciamento elettrico e delle assistenze edili. Ascensore ad azionamento elettrico. Portata 480 kg- Persone n. 6- Fermate n. 6 compresa la prima- Corsa m 17,50- Velocità 1m/sec nominale. Dimensione vano corsa: profondità m 1,7- larghezza m 1,55. macchinario posto in alto (in vano separato), guide di scorrimento per cabina e per il contrappeso in profilato di acciaio a T trafilato e fresato e contrappeso. Motore elettrico trifase 5,5 kW 380 V velocità regolata in VVVF installato in apposito vano su telaio metallico con isolamento antivibrante. Tolleranza allineamento +/- 10mm. Cabina con superficie utile almeno 1,25 m² e porte con luce netta non inferiore a 0,80x2,10 (H) m. Bottoniera di cabina (ad accessibilità semplificata) con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad accessibilità semplificata) in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina. Citofono su via Pulazzini di altezza compresa tra 110 e 130 cm, installazione esterna a muro e alimentazione entro canalina senza opere murarie. PREZZO A CORPO: 34.000 €

FOTO STATO DI FATTO



Ingresso su via Curioni



Cortile interno vista ingresso



Cortile interno – ala Casa Curioni



Cortile interno – ala Sala Polivalente



Scala interna ala Casa Curioni



Predisposizione vano ascensore



Sala Polivalente



Accesso alla Sala Polivalente



Servizi igienici Sala Polivalente

	COMUNE DI INVORIO Provincia di NOVARA		SCHEDA 6/A
	PLESSO SCOLASTICO: POLO SENZA ZAINO PRIMARIA/SECONDARIA		
	PIAZZALE LARGO ALPINI		

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A ROTELLE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI: ☐ ACCESSIBILE ☒ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE
---	--	--

DESCRIZIONE PERCORSO ESTERNO-INTERNO

PLESSO SCOLASTICO. FORMATO DA SCUOLE – MENSA - PALESTRA

PAVIMENTAZIONE ☒ CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE ☐ SCONNESSA ☐ MANCANTE	DISLIVELLI SU PERCORSO ☐ DISLIVELLI INFERIORI A 2,5 CM ☐ DISLIVELLI RACCORDATI ☒ DISLIVELLI NON RACCORDATI	OSTACOLI ☐ PRESENTI ☒ NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO ☐ SU MARCIAPIEDE ☒ A RASO ☐ SENZA MARCIAPIEDE	TIPOLOGIA PARCHEGGIO ☐ PARCHEGGIO PRIVATO ☐ POSTO CONVENZIONATO ☒ PARCHEGGIO PUBBLICO	COLLEGAMENTO PARK/PERCORSO ☐ COMPLANARE ☒ RACCORDATO ☐ NON RACCORDATO
CARATTERISTICA INGRESSO ☒ APERTURA ESTERNA ☐ APERTURA INTERNA ☐ APERTURA CON BUSSOLA ☐ ALTRO	SUPERAMENTO INGRESSO ☐ GRADINO ☒ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ SOGLIA 6 CM	ALTEZZA CITOFONO/CAMPANELLO ☒ PRESENTE ☐ NON PRESENTE ☒ ALTEZZA: > 130 cm ☐ ALTRO
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE ☐ PIANO TERRA ☒ PIANO RIALZATO ☐ PIANO ☐ SU PIU' PIANI	COLLEGAMENTI INTERNI ☒ SCALA ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ ASCENSORE	SEGNALETICA PER NON VEDENTI ☒ NON PRESENTE ☐ BRAILLE ☐ SONORA ☐ BRAILLE E SONORA
LOCALIZZAZIONE ASCENSORE ☒ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ ALTRO	DIMENSIONE ASCENSORE ☐ LARGHEZZA <u>130 CM</u> ☐ PROFONDITA' <u>150 CM</u> ☐ PORTATA <u>860 KG</u> N° <u>11</u> PERSONE	LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI ☐ _____ CM ☐ _____ CM ☐ _____ CM
PRESENZA DI AUSILI ☐ PRESENTI ☒ NON PRESENTI	ACCESSIBILITA' ☐ FACILMENTE ACCESSIBILE ☒ PERCORSO SEGNALATO	NOTE



**PLESSO SCOLASTICO
POLO SENZA ZAINO
PRIMARIA E SECONDARIA**



DESCRIZIONE

Il Plesso Scolastico è composto dal Polo Tecnologico e dal Polo Senza Zaino, oltre alla mensa ed alla palestra.

Il tutto si compone di due immobili posti all'interno di un'area sistemata a cortile e a verde, posti ad una quota più alta rispetto alla quota della strada (Largo Alpini) poiché il terreno si presenta lievemente collinare. L'accesso sia pedonale che carrabile avviene dal Piazzale Largo Alpini.

POLO SENZA ZAINO

Questo edificio è posto ad una quota rialzata rispetto al cortile, con scale d'accesso sia all'ingresso principale (lato nord) che all'ingresso secondario (lato sud).

E però è presente una rampa all'ingresso nord che rende l'immobile accessibile a coloro che presentano impedite capacità motorie, permettendo spostamenti nei vari ambienti della didattica, che internamente risultano complanari.

Il cortile posto a sud, opposto al fronte principale dell'edificio, è raggiungibile esternamente tramite un percorso senza dislivelli. Per accedere all'immobile dall'ingresso di retro non sono però presenti percorsi alternativi alle scale, che attualmente risultano senza servoscale.

I varchi d'accesso agli ambienti scolastici ed i servizi igienici risultano a norma per permettere la fruibilità ai disabili. Il citofono all'ingresso è più alto della misura prescritta per l'utilizzo da parte dei portatori di handicap.

INTERVENTI PROPOSTI

Gli interventi proposti consistono nella manutenzione dei percorsi esistenti e della pavimentazione del percorso esterno, per renderli meglio fruibili dalle persone con disabilità.

E' necessario installare un servoscala per accedere all'edificio dall'ingresso di retro, permettendo il superamento del dislivello presente, e si dovranno realizzare dei collegamenti a rampa atti a superare i piccoli dislivelli di soglia presenti che rappresentano un ostacolo per l'accesso all'immobile con la sedia a rotelle.


Dovrà essere inserita segnaletica esplicativa verticale ed orizzontale per tutti coloro che a vario titolo presentano delle disabilità, e modificata in riduzione l'altezza del citofono.

Ciò potrà rendere lo spazio scolastico in oggetto più inclusivo.



IL POLO SCOLASTICO – ACCESSO DA PIAZZALE LARGO ALPINI

SCHEMA D'INTERVENTO (indicazione)



MATERIALI PROPOSTI (indicazione)		
		
Rampe per dislivelli limitati (soglie...)	Servoscala	Segnaletica esplicativa

COSTO INDICATIVO INTERVENTI PRINCIPALI
Fornitura e posa SERVOSCALA RETTILINEO con comandi protetti contro uso accidentale e ad uomo presente; chiave estraibile; colonnetta comprensiva di pulsantiera a chiave di chiamata al piano; stop di emergenza; manovra manuale di emergenza; paracadute meccanico a presa progressiva; limitatore di velocità; bandelle di contenimento automatiche; maniglione di sostegno; bracciolo elettrico; piattaforma ribaltabile elettrica; finecorsa elettrici di sicurezza; dispositivi antiurto, anticesoimento, antischiacciamento; allarme luminoso e acustico di sovraccarico (EN 81/40); telecomando universale per servoscala a bordo macchina comandi salita / discesa; predisposizione per EN 81/40. Rampe in mandorlato. Modifica altezza citofono (altezza compresa tra 110 e 130 cm). PREZZO A CORPO: 12.500 €

FOTO STATO DI FATTO

Viale di accesso al Polo Senza Zaino in area comune
 
Ingresso principale – fronte nord



Ingresso retro – dislivello con scale



Ingresso retro – dislivello di soglia



Rampa 2



Percorso esterno di collegamento del retro

	COMUNE DI INVORIO Provincia di NOVARA		SCHEDA 6/B
	PLESSO SCOLASTICO: POLO TECNOLOGICO PRIMARIA/SECONDARIA		
	PIAZZALE LARGO ALPINI		

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A ROTELLE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI: ☐ ACCESSIBILE ☒ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE
---	--	--

DESCRIZIONE PERCORSO ESTERNO-INTERNO

PLESSO SCOLASTICO. FORMATO DA SCUOLE – MENSA - PALESTRA

PAVIMENTAZIONE ☒ CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE ☐ SCONNESSA ☐ MANCANTE	DISLIVELLI SU PERCORSO ☐ DISLIVELLI INFERIORI A 2,5 CM ☐ DISLIVELLI RACCORDATI ☒ DISLIVELLI NON RACCORDATI	OSTACOLI ☐ PRESENTI ☒ NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO ☐ SU MARCIAPIEDE ☒ A RASO ☐ SENZA MARCIAPIEDE	TIPOLOGIA PARCHEGGIO ☐ PARCHEGGIO PRIVATO ☐ POSTO CONVENZIONATO ☒ PARCHEGGIO PUBBLICO	COLLEGAMENTO PARK/PERCORSO ☐ COMPLANARE ☒ RACCORDATO ☐ NON RACCORDATO
CARATTERISTICA INGRESSO ☒ APERTURA ESTERNA ☐ APERTURA INTERNA ☐ APERTURA CON BUSSOLA ☐ ALTRO	SUPERAMENTO INGRESSO ☐ GRADINO ☒ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ SOGLIA 6 CM	ALTEZZA CITOFONO/CAMPANELLO ☒ PRESENTE ☐ NON PRESENTE ☒ ALTEZZA: > 130 cm ☐ ALTRO
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE ☒ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☒ PIANO PRIMO ☐ SU PIU' PIANI	COLLEGAMENTI INTERNI ☒ SCALA ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☒ ASCENSORE	SEGNALETICA PER NON VEDENTI ☒ NON PRESENTE ☐ BRAILLE ☐ SONORA ☐ BRAILLE E SONORA
LOCALIZZAZIONE ASCENSORE ☒ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ ALTRO	DIMENSIONE ASCENSORE ☒ LARGHEZZA <u>130 CM</u> ☒ PROFONDITA' <u>150 CM</u> ☒ PORTATA <u>860 KG</u> - N° <u>11</u> PERSONE	LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI ☐ _____ CM ☐ _____ CM ☐ _____ CM
PRESENZA DI AUSILI ☐ PRESENTI ☒ NON PRESENTI	ACCESSIBILITA' ☐ FACILMENTE ACCESSIBILE ☒ PERCORSO SEGNALATO	NOTE



**PLESSO SCOLASTICO
POLO SENZA ZAINO
PRIMARIA E SECONDARIA**



DESCRIZIONE

Il Plesso Scolastico è composto dal Polo Tecnologico e dal Polo Senza Zaino, oltre alla mensa ed alla palestra.

Il tutto si compone di due immobili posti all'interno di un'area sistemata a cortile e a verde, posti ad una quota più alta rispetto alla quota della strada (Largo Alpini) poiché il terreno si presenta lievemente collinare. L'accesso sia pedonale che carrabile avviene dal Piazzale Largo Alpini.

POLO TECNOLOGICO

Questo edificio è posto ad una quota rialzata rispetto al cortile, con accessi complanari, risultando quindi accessibile alle persone con impedita capacità motorie.

L'immobile si sviluppa su due piani, che risultano collegati da una scala e da un ascensore interni, oltre che da una scala esterna.

Nello stesso edificio, in corpi adiacenti, sono inserite la mensa scolastica e la palestra, che servono tutto il Plesso Scolastico.

I varchi d'accesso agli ambienti scolastici ed i servizi igienici risultano a norma per permettere la fruibilità ai disabili.

Il citofono all'ingresso è più alto della misura prescritta per l'utilizzo da parte dei portatori di handicap.

INTERVENTI PROPOSTI

Gli interventi proposti consistono nella manutenzione dei percorsi esistenti e della pavimentazione del percorso esterno, per renderli meglio fruibili dalle persone con disabilità.

Una piccola aula posta nella parte nord dell'edificio presenta un dislivello con dei gradini, per cui si prevede di installare un servoscala per renderla fruibile ai disabili.

Occorrerà inoltre realizzare dei collegamenti a rampa atti a superare i piccoli dislivelli di soglia presenti che rappresentano un ostacolo per l'accesso all'immobile con la sedia a rotelle.



Dovrà essere inserita segnaletica esplicativa verticale ed orizzontale per tutti coloro che a vario titolo presentano delle disabilità, e modificata in riduzione l'altezza del citofono.

Ciò potrà rendere lo spazio scolastico in oggetto più inclusivo.



IL POLO SCOLASTICO – ACCESSO DA PIAZZALE LARGO ALPINI

SCHEMA D'INTERVENTO (indicazione)



MATERIALI PROPOSTI (indicazione)		
		 
Rampe per dislivelli limitati (soglie...)	Servoscala	Segnaletica esplicativa

COSTO INDICATIVO INTERVENTI MURARI
Fornitura e posa SERVOSCALA RETTILINEO con comandi protetti contro uso accidentale e ad uomo presente; chiave estraibile; colonnetta comprensiva di pulsantiera a chiave di chiamata al piano; stop di emergenza; manovra manuale di emergenza; paracadute meccanico a presa progressiva; limitatore di velocità; bandelle di contenimento automatiche; maniglione di sostegno; bracciolo elettrico; piattaforma ribaltabile elettrica; finecorsa elettrici di sicurezza; dispositivi antiurto, anticesoimento, antischiacciamento; allarme luminoso e acustico di sovraccarico (EN 81/40); telecomando universale per servoscala a bordo macchina comandi salita / discesa; predisposizione per EN 81/40. Rampe in mandorlato. Modifica altezza citofono (altezza compresa tra 110 e 130 cm). PREZZO A CORPO: 14.000 €

FOTO STATO DI FATTO


Ingresso sud



Ingresso nord – edificio scolastico e mensa



Ascensore interno



Aula nord con dislivello



Ingresso palestra



Dislivelli di soglia

	COMUNE DI INVORIO Provincia di NOVARA		SCHEDA 7
	PIAZZA MARTIRI		
	PIAZZA MARTIRI		

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A ROTELLE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI: ☐ ACCESSIBILE ☒ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE
---	--	--

DESCRIZIONE PERCORSO ESTERNO-INTERNO

PIAZZA MARTIRI – INVORIO CENTRO

PAVIMENTAZIONE ☒ CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE ☐ SCONNESSA ☐ MANCANTE	DISLIVELLI SU PERCORSO ☐ DISLIVELLI INFERIORI A 2,5 CM ☐ DISLIVELLI RACCORDATI ☒ DISLIVELLI NON RACCORDATI	OSTACOLI ☒ PRESENTI ☒ NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO ☒ SU MARCIAPIEDE ☐ A RASO ☐ SENZA MARCIAPIEDE	TIPOLOGIA PARCHEGGIO ☐ PARCHEGGIO PRIVATO ☐ POSTO CONVENZIONATO ☒ PARCHEGGIO PUBBLICO	COLLEGAMENTO PARK/PERCORSO ☐ COMPLANARE ☒ RACCORDATO ☒ NON RACCORDATO
CARATTERISTICA INGRESSO ☐ APERTURA ESTERNA ☐ APERTURA INTERNA ☐ APERTURA CON BUSSOLA ☐ ALTRO	SUPERAMENTO INGRESSO ☐ GRADINO ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ SOGLIA 6 CM	ALTEZZA CITOFONO/CAMPANELLO ☐ PRESENTE ☐ NON PRESENTE ☐ ALTEZZA ☐ ALTRO
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE ☒ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ PIANO PRIMO ☐ SU PIU' PIANI	COLLEGAMENTI INTERNI ☐ SCALA ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ ASCENSORE	SEGNALETICA PER NON VEDENTI ☒ NON PRESENTE ☐ BRAILLE ☐ SONORA ☐ BRAILLE E SONORA
LOCALIZZAZIONE ASCENSORE ☐ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ ALTRO	DIMENSIONE ASCENSORE ☐ LARGHEZZA _ _ _ ☐ PROFONDITA' _ _ _ ☐ PORTATA _ – N° _	LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI ☐ _ _ _ CM ☐ _ _ _ CM ☐ _ _ _ CM
PRESENZA DI AUSILI ☐ PRESENTI ☒ NON PRESENTI	ACCESSIBILITA' ☐ FACILMENTE ACCESSIBILE ☐ PERCORSO SEGNALATO	NOTE



PIAZZA MARTIRI



DESCRIZIONE

Allo stato attuale, la Piazza conserva delle attività commerciali ed è un collegamento tra la Piazza Manzetti e la Via Pulazzini in direzione verso il Vergante.

E' dotata di Parcheggio, ed un semaforo è collocato all'ingresso della Via Curioni, così da regolare il traffico in direzione della Piazza Manzetti.

Presenta una pavimentazione in porfido con degli inserti in pietra e la circolazione è a senso unico. Al centro è ubicata una rotonda a raso.

Presenta alcuni tratti di marciapiede sui lati della Piazza con i relativi Parcheggi.

La Piazza si presenta con degli edifici che si affacciano su di essa, di cui alcuni sono dissonanti rispetto al contesto, mentre altri hanno mantenute le caratteristiche degli edifici "dell'Architettura Vernacolare".

La Piazza attualmente è usata come parcheggio e come via di transito, ha dei marciapiedi in sasso e porfido, alcuni dei quali raccordati con la pavimentazione stradale.

L'Amministrazione Comunale ha dato incarico per uno studio di fattibilità della riprogettazione di tutta la Piazza e della riconsiderazione degli spazi.


Ad oggi è presente un posto auto per i portatori di handicap.

INTERVENTI PROPOSTI

Sono quelli di un nuovo studio della pavimentazione con un maggior raccordo con la pavimentazione esistente carrabile della Piazza, andando a creare una maggior facilità di percorsi all'interno della stessa, anche per coloro che hanno impedite capacità motorie.

La tipologia degli interventi vanno ricercati principalmente nello studio di fattibilità in possesso dell'Amministrazione Comunale, in quanto in tale studio sono stati considerati oltre agli aspetti relativi all'arredo urbano, anche e soprattutto gli aspetti di superamento delle Barriere Architettoniche, per rendere la piazza più inclusiva, inserendo anche degli elementi sonori per coloro che hanno problemi di vista. Si fa notare l'aumento da uno a due dei posti auto riservati ai disabili.

SCHEMA D'INTERVENTO (Studio di Fattibilità – indicazione – Progetto Arch. L. Bertona)



MATERIALI PROPOSTI (indicazione)



Geometria rampa di raccordo
(da rivestire in pietra)



Segnaletica esplicativa

COSTO INDICATIVO INTERVENTI PRINCIPALI

La Piazza potrà essere arredata con i seguenti elementi:

- N°25 dissuasori in corten;
- N°1 elemento per cinque porta biciclette;
- N°4 Cestini porta rifiuti;
- Verranno rifatti gli attraversamenti pedonali in lastre di serizzo fiammato;
- Verranno eseguite delle rampe di accesso ai marciapiedi usufruibili per coloro che hanno impedita capacità motorie;
- Verranno ridisegnati gli stalli dei Parcheggi e verranno individuati due Parcheggi per portatori di Handicap meglio dislocati sulla Piazza.
- Verrà installata della segnaletica esplicativa “sonora” per coloro con impedita capacità visive

PREZZO A CORPO: 50.000 €

FOTO STATO DI FATTO



Vista da Via Curioni



Vista dell'aiuola sud



Viste d'insieme della Piazza



Vista della Piazza verso il monumento e pavimentazione d'intorno



Pavimentazione e particolari d'arredo



Posto auto dedicato ai disabili

	COMUNE DI INVORIO Provincia di NOVARA		SCHEDA 8
	LARGO DEGLI ALPINI		
	LARGO DEGLI ALPINI		

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A ROTELLE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI: ☐ ACCESSIBILE ☒ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE
---	--	--

DESCRIZIONE PERCORSO ESTERNO-INTERNO

LARGO DEGLI ALPINI – INVORIO CENTRO

PAVIMENTAZIONE ☒ CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE ☐ SCONNESSA ☐ MANCANTE	DISLIVELLI SU PERCORSO ☐ DISLIVELLI INFERIORI A 2,5 CM ☒ DISLIVELLI RACCORDATI ☐ DISLIVELLI NON RACCORDATI	OSTACOLI ☒ PRESENTI ☐ NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO ☐ SU MARCIAPIEDE ☒ A RASO ☐ SENZA MARCIAPIEDE	TIPOLOGIA PARCHEGGIO ☐ PARCHEGGIO PRIVATO ☐ POSTO CONVENZIONATO ☒ PARCHEGGIO PUBBLICO	COLLEGAMENTO PARK/PERCORSO ☐ COMPLANARE ☒ RACCORDATO ☐ NON RACCORDATO
CARATTERISTICA INGRESSO ☒ APERTURA ESTERNA ☐ APERTURA INTERNA ☐ APERTURA CON BUSSOLA ☐ ALTRO	SUPERAMENTO INGRESSO ☐ GRADINO ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ SOGLIA 6 CM	ALTEZZA CITOFONO/CAMPANELLO ☐ PRESENTE ☐ NON PRESENTE ☐ ALTEZZA ☐ ALTRO
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE ☒ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ PIANO PRIMO ☐ SU PIU' PIANI	COLLEGAMENTI INTERNI ☐ SCALA ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ ASCENSORE	SEGNALETICA PER NON VEDENTI ☒ NON PRESENTE ☐ BRAILLE ☐ SONORA ☐ BRAILLE E SONORA
LOCALIZZAZIONE ASCENSORE ☐ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ ALTRO	DIMENSIONE ASCENSORE ☐ LARGHEZZA _ _ _ ☐ PROFONDITA' _ _ _ ☐ PORTATA _ – N° _	LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI ☐ _ _ _ CM ☐ _ _ _ CM ☐ _ _ _ CM
PRESENZA DI AUSILI ☐ PRESENTI ☒ NON PRESENTI	ACCESSIBILITA' ☐ FACILMENTE ACCESSIBILE ☐ PERCORSO SEGNALATO	NOTE



LARGO DEGLI ALPINI



DESCRIZIONE

Largo Alpini è uno slargo il cui accesso avviene tramite la Via Pulazzini. All'interno dello stesso sono stati realizzati due Parcheggi Pubblici, al servizio degli Uffici dell'Istituto Comprensivo dell'Alto Vergante e dell'Istituto Scolastico.

Il Parcheggio posto più a sud, in fregio agli uffici, è posto ad una quota più alta rispetto all'altro, con collegamento mediante rampe d'ingresso ed uscita d'estremo.

In prossimità dell'Edificio dell'Istituto Comprensivo del Vergante si dipana un percorso a raso segnato sull'asfalto con colore rosso, il quale raggiunge la zona ombreggiata dove sono ubicati alcuni giochi per i bambini, e poi a proseguendo, tramite una rampa, è possibile arrivare al Monumento degli Alpini ed all'ingresso del Polo Scolastico.

I due Parcheggi sono accessibili a persone con impedita capacità motorie.

Ad oggi sono presenti quattro posti auto per i portatori di handicap.

INTERVENTI PROPOSTI

Gli interventi consistono nella migliore fruibilità degli spazi, evidenziando in maniera più precisa i percorsi per coloro che hanno impedita capacità motorie e visive.


È necessario intervenire sulla pavimentazione, in modo che sia segnalata anche per coloro che presentano impedita capacità visive.

È necessario provvedere ad organizzare meglio i percorsi, ovvero in maniera più capillare ed in sicurezza.

È necessario installare della segnaletica verticale e inserire delle protezioni di sicurezza contro la caduta dall'alto nella zona dell'area verde.

Anche se il numero di posti auto riservati ai disabili è rispondente alle normative, si prevede una loro ottimizzazione come collocazione e se possibile un aumento in numero.

SCHEMA D'INTERVENTO (indicazione)



MATERIALI PROPOSTI (indicazione)



Parapetti



Segnaletica esplicativa verticale e a raso



COSTO INDICATIVO INTERVENTI PRINCIPALI

Fornitura e posa di barriere a protezione dei percorsi pedonali in acciaio zincato.
Segnaletica orizzontale ad alta visibilità.

PREZZO A CORPO: 5.000 €

Segnaletica in rilievo con possibilità di trasmissione sonora o interattiva non computata

FOTO STATO DI FATTO



Ingresso dalla Via Pulazzini a Largo Alpini



Parcheeggio Largo Alpini - parcheggio nord (quota inferiore)



Parcheeggio Largo Alpini - parcheggio sud (quota superiore)



Rampa di accesso parcheggio superiore



Rampa di accesso parcheggio inferiore



Posti auto disabili



Percorso pedonale segnalato sull'asfalto dalla Via Pulazzini



Percorso pedonale segnalato sull'asfalto dalla Via Pulazzini



Percorso pedonale segnalato



Parcheggio con attraversamento pedonale in direzione del Monumento degli Alpini e delle Scuole



Zona verde con giochi collegata con rampa di salita



Rampa di accesso alla zona verde



Zona verde con area giochi

	COMUNE DI INVORIO Provincia di NOVARA		SCHEDA 9
	PARCO GIOCHI – FRAZIONE DI TALONNO		
	VIA MAGGIORE		

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A ROTELLE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI: ☐ ACCESSIBILE ☒ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE
---	--	--

DESCRIZIONE PERCORSO ESTERNO-INTERNO

PARCO GIOCHI IN FRAZIONE DI TALONNO

PAVIMENTAZIONE ☐ CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE ☐ SCONNESSA ☒ MANCANTE	DISLIVELLI SU PERCORSO ☐ DISLIVELLI INFERIORI A 2,5 CM ☐ DISLIVELLI RACCORDATI ☒ DISLIVELLI NON RACCORDATI	OSTACOLI ☒ PRESENTI ☐ NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO ☐ SU MARCIAPIEDE ☒ A RASO ☐ SENZA MARCIAPIEDE	TIPOLOGIA PARCHEGGIO ☐ PARCHEGGIO PRIVATO ☐ POSTO CONVENZIONATO ☒ PARCHEGGIO PUBBLICO	COLLEGAMENTO PARK/PERCORSO ☐ COMPLANARE ☒ RACCORDATO ☐ NON RACCORDATO
CARATTERISTICA INGRESSO ☒ APERTURA ESTERNA ☐ APERTURA INTERNA ☐ APERTURA CON BUSSOLA ☐ ALTRO	SUPERAMENTO INGRESSO ☐ GRADINO ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ SOGLIA 6 CM	ALTEZZA CITOFONO/CAMPANELLO ☐ PRESENTE ☐ NON PRESENTE ☐ ALTEZZA ☐ ALTRO
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE ☒ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ PIANO PRIMO ☐ SU PIU' PIANI	COLLEGAMENTI INTERNI ☐ SCALA ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ ASCENSORE	SEGNALETICA PER NON VEDENTI ☒ NON PRESENTE ☐ BRAILLE ☐ SONORA ☐ BRAILLE E SONORA
LOCALIZZAZIONE ASCENSORE ☐ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ ALTRO	DIMENSIONE ASCENSORE ☐ LARGHEZZA _ _ _ ☐ PROFONDITA' _ _ _ ☐ PORTATA _ – N° _	LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI ☐ _ _ _ CM ☐ _ _ _ CM ☐ _ _ _ CM
PRESENZA DI AUSILI ☐ PRESENTI ☒ NON PRESENTI	ACCESSIBILITA' ☐ FACILMENTE ACCESSIBILE ☐ PERCORSO SEGNALATO	NOTE



PARCO GIOCHI FRAZIONE DI TALONNO



DESCRIZIONE

Il Comune di Inverio ha diversi parchi giochi, ubicati in centro Paese, nelle Frazioni e nelle località del territorio comunale.

Infatti ogni Frazione ha il suo parchetto. L'Amministrazione esegue le manutenzioni, pertanto si trovano in buono stato manutentivo.

Devono migliorare da un punto di vista dell'inclusione, adottando tutte quelle soluzioni che rendano lo spazio il più fruibile possibile da parte delle persone con disabilità. I Parchi giochi sono molto importanti per la creazione di un ambiente inclusivo tra i soggetti in tenera età, pertanto va posta particolare attenzione a questo aspetto.

PARCO GIOCHI TALONNO.

Si trova nella Frazione di Talonno, vicino al Cimitero.

È un parco di ridotte dimensioni adiacente ad un campo sportivo.

Si accede dalla strada comunale (Via Maggiore), senza grandi problemi.

I giochi sono a norma e mantenuti.

Ha la necessità di essere accessibile anche a coloro che presentano disabilità, per cui sarà necessario programmare nel tempo alcuni interventi.

INTERVENTI PROPOSTI

Gli interventi consistono nella creazione di alcuni percorsi di collegamento tra i vari giochi, con pavimentazione del tipo autobloccante, per permettere anche ai disabili di raggiungere i giochi, e nell'inserimento di segnaletica verticale ed orizzontale per evidenziarne i percorsi.

È necessario predisporre dei bagni accessibili, compatibilmente con il contesto in adiacenza, e collocare dei tavoli per il pic-nic che consentano l'avvicinamento di una sedia a due ruote (h. tavolo 78/80 cm, luce minima 70cm). Vi è infine la necessità di inserire dei giochi inclusivi, utilizzabili sia dai disabili che dai normodotati.

Lo scopo finale è quello di rendere il Parco Giochi più inclusivo possibile.

SCHEMA D'INTERVENTO (indicazione)




MATERIALI PROPOSTI (indicazione)



Pavimentazione in autobloccanti



Giochi inclusivi



Panche pic-nic per avvicinamento sedia a rotelle



Segnaletica esplicativa

COSTO INDICATIVO INTERVENTI PRINCIPALI

Fornitura e posa camminamento in autobloccanti larghezza 1m, previa preparazione di fondo, inclusi cordoli.

PREZZO A CORPO: 4.000 €

Giochi e attrezzature non computati poiché i costi variano in base alla tipologia scelta.

FOTO STATO DI FATTO



Ingresso



Area giochi



Area giochi



Area giochi

	COMUNE DI INVORIO Provincia di NOVARA		SCHEDA 10
	PARCO GIOCHI – FRAZIONE DI MESCIA		
	VIA MESCIA		

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A ROTELLE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI: ☐ ACCESSIBILE ☒ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE
---	--	--

DESCRIZIONE PERCORSO ESTERNO-INTERNO

PARCO GIOCHI IN FRAZIONE MESCIA

PAVIMENTAZIONE ☐ CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE ☐ SCONNESSA ☒ MANCANTE	DISLIVELLI SU PERCORSO ☐ DISLIVELLI INFERIORI A 2,5 CM ☐ DISLIVELLI RACCORDATI ☒ DISLIVELLI NON RACCORDATI	OSTACOLI ☒ PRESENTI ☐ NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO ☐ SU MARCIAPIEDE ☒ A RASO ☐ SENZA MARCIAPIEDE	TIPOLOGIA PARCHEGGIO ☐ PARCHEGGIO PRIVATO ☐ POSTO CONVENZIONATO ☒ PARCHEGGIO PUBBLICO	COLLEGAMENTO PARK/PERCORSO ☐ COMPLANARE ☒ RACCORDATO ☐ NON RACCORDATO
CARATTERISTICA INGRESSO ☒ APERTURA ESTERNA ☐ APERTURA INTERNA ☐ APERTURA CON BUSSOLA ☐ ALTRO	SUPERAMENTO INGRESSO ☐ GRADINO ☒ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ SOGLIA 6 CM	ALTEZZA CITOFONO/CAMPANELLO ☐ PRESENTE ☐ NON PRESENTE ☐ ALTEZZA ☐ ALTRO
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE ☒ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ PIANO PRIMO ☐ SU PIU' PIANI	COLLEGAMENTI INTERNI ☐ SCALA ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ ASCENSORE	SEGNALETICA PER NON VEDENTI ☒ NON PRESENTE ☐ BRAILLE ☐ SONORA ☐ BRAILLE E SONORA
LOCALIZZAZIONE ASCENSORE ☐ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ ALTRO	DIMENSIONE ASCENSORE ☐ LARGHEZZA _ _ _ ☐ PROFONDITA' _ _ _ ☐ PORTATA _ – N° _	LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI ☐ _ _ _ CM ☐ _ _ _ CM ☐ _ _ _ CM
PRESENZA DI AUSILI ☐ PRESENTI ☒ NON PRESENTI	ACCESSIBILITA' ☐ FACILMENTE ACCESSIBILE ☐ PERCORSO SEGNALATO	NOTE



PARCO GIOCHI FRAZIONE MESCIA



DESCRIZIONE

Il Comune di Inverio ha diversi parchi giochi, ubicati in centro Paese, nelle Frazioni e nelle località del territorio comunale.

Infatti ogni Frazione ha il suo parchetto. L'Amministrazione esegue le manutenzioni, pertanto si trovano in buono stato manutentivo.

Devono migliorare da un punto di vista dell'inclusione, adottando tutte quelle soluzioni che rendano lo spazio il più fruibile possibile da parte delle persone con disabilità.

I Parchi giochi sono molto importanti per la creazione di un ambiente inclusivo tra i soggetti in tenera età, pertanto va posta particolare attenzione a questo aspetto.

PARCO GIOCHI MESCIA.

Si trova nella Frazione della Mescia, a ridosso della Chiesa di San Defendente. Si accede tramite una strada recentemente asfaltata ed ha due ingressi, uno pedonale con gradini ed uno carraio con relativa rampa. È un parchetto, integrato ad una zona per le feste o altre iniziative della Frazione.

Esiste una rampetta di collegamento tra il parco e la zona tendone.

I giochi sono a norma e mantenuti.

Ha la necessità di essere accessibile anche a coloro che presentano disabilità, per cui sarà necessario programmare nel tempo alcuni interventi.

INTERVENTI PROPOSTI

Gli interventi consistono nella creazione di alcuni percorsi di collegamento tra i vari giochi, con pavimentazione del tipo autobloccante, per permettere anche ai disabili di raggiungere i giochi, e nell'inserimento di segnaletica verticale ed orizzontale per evidenziarne i percorsi.


È necessario predisporre dei bagni accessibili e collocare dei tavoli per il pic-nic che consentano l'avvicinamento di una sedia a due ruote (h. tavolo 78/80 cm, luce minima 70cm) o, vista la presenza del tendone attrezzato con tavoli e panche, anche solo di panche per la sosta.

Vi è infine la necessità di inserire dei giochi inclusivi, utilizzabili sia dai disabili che dai normodotati.


Lo scopo finale è quello di rendere il Parco Giochi più inclusivo possibile.

Lo scopo finale è quello di rendere il Parco Giochi più inclusivo possibile.

SCHEMA D'INTERVENTO (indicazione)



MATERIALI PROPOSTI (indicazione)

		
Pavimentazione in autobloccanti	Giochi inclusivi	
  		
Panche pic-nic per avvicinamento sedia a rotelle		Segnaletica esplicitiva

COSTO INDICATIVO INTERVENTI PRINCIPALI

Fornitura e posa camminamento in autobloccanti larghezza 1m, previa preparazione di fondo, inclusi cordoli.

PREZZO A CORPO: 3.000 €

Giochi e attrezzature non computati poiché i costi variano in base alla tipologia scelta.

FOTO STATO DI FATTO



Ingresso



Rampa accesso al tendone



Area giochi

	COMUNE DI INVORIO Provincia di NOVARA		SCHEDA 11
	PARCO GIOCHI – FRAZIONE DI BARQUEDO		
	VIA MANZETTI		

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A ROTELLE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI: ☐ ACCESSIBILE ☒ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE
---	--	--

DESCRIZIONE PERCORSO ESTERNO-INTERNO

PARCO GIOCHI IN FRAZIONE DI BARQUEDO

PAVIMENTAZIONE ☐ CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE ☐ SCONNESSA ☒ MANCANTE	DISLIVELLI SU PERCORSO ☐ DISLIVELLI INFERIORI A 2,5 CM ☐ DISLIVELLI RACCORDATI ☒ DISLIVELLI NON RACCORDATI	OSTACOLI ☒ PRESENTI ☐ NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO ☐ SU MARCIAPIEDE ☒ A RASO ☐ SENZA MARCIAPIEDE	TIPOLOGIA PARCHEGGIO ☐ PARCHEGGIO PRIVATO ☐ POSTO CONVENZIONATO ☒ PARCHEGGIO PUBBLICO	COLLEGAMENTO PARK/PERCORSO ☐ COMPLANARE ☒ RACCORDATO ☐ NON RACCORDATO
CARATTERISTICA INGRESSO ☒ APERTURA ESTERNA ☐ APERTURA INTERNA ☐ APERTURA CON BUSSOLA ☐ ALTRO	SUPERAMENTO INGRESSO ☐ GRADINO ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ SOGLIA 6 CM	ALTEZZA CITOFONO/CAMPANELLO ☐ PRESENTE ☐ NON PRESENTE ☐ ALTEZZA ☐ ALTRO
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE ☒ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ PIANO PRIMO ☐ SU PIU' PIANI	COLLEGAMENTI INTERNI ☐ SCALA ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ ASCENSORE	SEGNALETICA PER NON VEDENTI ☒ NON PRESENTE ☐ BRAILLE ☐ SONORA ☐ BRAILLE E SONORA
LOCALIZZAZIONE ASCENSORE ☐ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ ALTRO	DIMENSIONE ASCENSORE ☐ LARGHEZZA _ _ _ ☐ PROFONDITA' _ _ _ ☐ PORTATA _ – N° _	LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI ☐ _ _ _ CM ☐ _ _ _ CM ☐ _ _ _ CM
PRESENZA DI AUSILI ☐ PRESENTI ☒ NON PRESENTI	ACCESSIBILITA' ☐ FACILMENTE ACCESSIBILE ☐ PERCORSO SEGNALATO	NOTE



PARCO GIOCHI FRAZIONE DI BARQUEDO



DESCRIZIONE

Il Comune di Inverio ha diversi parchi giochi, ubicati in centro Paese, nelle Frazioni e nelle località del territorio comunale.

Infatti ogni Frazione ha il suo parchetto. L'Amministrazione esegue le manutenzioni, pertanto si trovano in buono stato manutentivo.

Devono migliorare da un punto di vista dell'inclusione, adottando tutte quelle soluzioni che rendano lo spazio il più fruibile possibile da parte delle persone con disabilità. I Parchi giochi sono molto importanti per la creazione di un ambiente inclusivo tra i soggetti in tenera età, pertanto va posta particolare attenzione a questo aspetto.

PARCO GIOCHI BARQUEDO

Si trova nella Frazione di Barquedo, con accesso dalla Via Manzetti.

È un parco di ridotte dimensioni, inserito in una zona attrezzata con un piccolo edificio ed una tettoia per le feste della Frazione.

È ombreggiato e ben tenuto.

I giochi sono a norma e mantenuti.

Ha la necessità di essere accessibile anche a coloro che presentano disabilità, per cui sarà necessario programmare nel tempo alcuni interventi.

INTERVENTI PROPOSTI


Gli interventi consistono nella creazione di alcuni percorsi di collegamento tra i vari giochi, con pavimentazione in pietra come l'esistente, per permettere anche ai disabili di raggiungere i giochi, e nell'inserimento di segnaletica verticale ed orizzontale per evidenziarne i percorsi.

È necessario provvedere a modificare l'ingresso con paletti per permettere a persone con disabilità di poter accedere all'area, predisporre dei bagni accessibili e collocare dei tavoli per il pic-nic che consentano l'avvicinamento di una sedia a due ruote (h. tavolo 78/80 cm, luce minima 70cm).


Vi è infine la necessità di inserire dei giochi inclusivi, utilizzabili sia dai disabili che dai normodotati.

Lo scopo finale è quello di rendere il Parco Giochi più inclusivo possibile.

SCHEMA D'INTERVENTO (indicazione)



MATERIALI PROPOSTI (indicazione)

		
Pavimentazione in lastre di pietra	Giochi inclusivi	
  		Segnaletica esplicativa
Panche pic-nic per avvicinamento sedia a rotelle		

COSTO INDICATIVO INTERVENTI PRINCIPALI

Fornitura e posa camminamento in beole stuccate larghezza 1m, previa preparazione di fondo stabilizzato battuto e base in calcestruzzo, inclusi cordoli perimetrali e stuccatura dei giunti.

Spostamento paletti.

PREZZO A CORPO: 6.500 €

Giochi e attrezzature non computati poiché i costi variano in base alla tipologia scelta.

FOTO STATO DI FATTO



Ingresso con sbarra e paletti verticali



Area attrezzata



Area giochi 1



Area giochi 2

	COMUNE DI INVORIO Provincia di NOVARA		SCHEDA 12
	PARCO GIOCHI – FRAZIONE DI ORIO		
	VIA ORIO		

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A ROTELLE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI: ☐ ACCESSIBILE ☒ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE
---	--	--

DESCRIZIONE PERCORSO ESTERNO-INTERNO

PARCO GIOCHI IN FRAZIONE DI ORIO

PAVIMENTAZIONE ☐ CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE ☐ SCONNESSA ☒ MANCANTE	DISLIVELLI SU PERCORSO ☐ DISLIVELLI INFERIORI A 2,5 CM ☐ DISLIVELLI RACCORDATI ☒ DISLIVELLI NON RACCORDATI	OSTACOLI ☒ PRESENTI ☐ NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO ☐ SU MARCIAPIEDE ☒ A RASO ☐ SENZA MARCIAPIEDE	TIPOLOGIA PARCHEGGIO ☐ PARCHEGGIO PRIVATO ☐ POSTO CONVENZIONATO ☒ PARCHEGGIO PUBBLICO	COLLEGAMENTO PARK/PERCORSO ☐ COMPLANARE ☒ RACCORDATO ☐ NON RACCORDATO
CARATTERISTICA INGRESSO ☒ APERTURA ESTERNA ☐ APERTURA INTERNA ☐ APERTURA CON BUSSOLA ☐ ALTRO	SUPERAMENTO INGRESSO ☐ GRADINO ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ SOGLIA 6 CM	ALTEZZA CITOFONO/CAMPANELLO ☐ PRESENTE ☐ NON PRESENTE ☐ ALTEZZA ☐ ALTRO
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE ☒ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ PIANO PRIMO ☐ SU PIU' PIANI	COLLEGAMENTI INTERNI ☐ SCALA ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ ASCENSORE	SEGNALETICA PER NON VEDENTI ☒ NON PRESENTE ☐ BRAILLE ☐ SONORA ☐ BRAILLE E SONORA
LOCALIZZAZIONE ASCENSORE ☐ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ ALTRO	DIMENSIONE ASCENSORE ☐ LARGHEZZA _ _ _ ☐ PROFONDITA' _ _ _ ☐ PORTATA _ – N° _	LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI ☐ _ _ _ CM ☐ _ _ _ CM ☐ _ _ _ CM
PRESENZA DI AUSILI ☐ PRESENTI ☒ NON PRESENTI	ACCESSIBILITA' ☐ FACILMENTE ACCESSIBILE ☐ PERCORSO SEGNALATO	NOTE



PARCO GIOCHI FRAZIONE DI ORIO



DESCRIZIONE

Il Comune di Inverio ha diversi parchi giochi, ubicati in centro Paese, nelle Frazioni e nelle località del territorio comunale.

Infatti ogni Frazione ha il suo parchetto. L'Amministrazione esegue le manutenzioni, pertanto si trovano in buono stato manutentivo. Devono migliorare da un punto di vista dell'inclusione, adottando tutte quelle soluzioni che rendano lo spazio il più fruibile possibile da parte delle persone con disabilità.

I Parchi giochi sono molto importanti per la creazione di un ambiente inclusivo tra i soggetti in tenera età, pertanto va posta particolare attenzione a questo aspetto.

PARCO GIOCHI ORIO.

Si trova nella Frazione di Orio, con accesso dalla Via Orio.

È un parco di ridotte dimensioni, vicino all'Oratorio della Beata Vergine.

È ombreggiato e necessita di una manutenzione generale delle aree.

I giochi sono a norma e mantenuti, anche se di numero estremamente ridotto.

Ha la necessità di essere accessibile anche a coloro che presentano disabilità, per cui sarà necessario programmare nel tempo alcuni interventi.


INTERVENTI PROPOSTI


Gli interventi consistono nella creazione di alcuni percorsi di collegamento tra i vari giochi, con pavimentazione del tipo autobloccante per permettere anche ai disabili di raggiungere i giochi, e nell'inserimento di segnaletica verticale ed orizzontale per evidenziarne i percorsi.

E' necessario predisporre dei bagni accessibili e collocare dei tavoli per il pic-nic che consentano l'avvicinamento di una sedia a due ruote (h. tavolo 78/80 cm, luce minima 70cm).

Vi è infine la necessità di inserire dei giochi inclusivi, utilizzabili sia dai disabili che dai normodotati.

Lo scopo finale è quello di rendere il Parco Giochi più inclusivo possibile.



MATERIALI PROPOSTI (indicazione)			
			
Pavimentazione in autobloccanti	Giochi inclusivi		
  			
Panche pic-nic per avvicinamento sedia a rotelle			Segnaletica esplicativa

COSTO INDICATIVO INTERVENTI PRINCIPALI

Fornitura e posa camminamento in autobloccanti larghezza 1m, previa preparazione di fondo, inclusi cordoli.

PREZZO A CORPO: 3.000 €

Giochi e attrezzature non computati poiché i costi variano in base alla tipologia scelta.

FOTO STATO DI FATTO



Ingresso adiacente alla Chiesa



Area giochi 1



Area giochi 2

	COMUNE DI INVORIO Provincia di NOVARA		SCHEDA 13
	PARCO GIOCHI – INVORIO CENTRO		
	VIA ITALIA- VIALE EUROPA		

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A ROTELLE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI: ☐ ACCESSIBILE ☒ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE
---	--	--

DESCRIZIONE PERCORSO ESTERNO-INTERNO

PARCO GIOCHI INVORIO CENTRO

PAVIMENTAZIONE ☒ CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE ☐ SCONNESSA ☐ MANCANTE	DISLIVELLI SU PERCORSO ☐ DISLIVELLI INFERIORI A 2,5 CM ☒ DISLIVELLI RACCORDATI ☐ DISLIVELLI NON RACCORDATI	OSTACOLI ☐ PRESENTI ☒ NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO ☐ SU MARCIAPIEDE ☒ A RASO ☐ SENZA MARCIAPIEDE	TIPOLOGIA PARCHEGGIO ☐ PARCHEGGIO PRIVATO ☐ POSTO CONVENZIONATO ☒ PARCHEGGIO PUBBLICO	COLLEGAMENTO PARK/PERCORSO ☐ COMPLANARE ☒ RACCORDATO ☐ NON RACCORDATO
CARATTERISTICA INGRESSO ☒ APERTURA ESTERNA ☐ APERTURA INTERNA ☐ APERTURA CON BUSSOLA ☐ ALTRO	SUPERAMENTO INGRESSO ☐ GRADINO ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ SOGLIA 6 CM	ALTEZZA CITOFONO/CAMPANELLO ☐ PRESENTE ☐ NON PRESENTE ☐ ALTEZZA ☐ ALTRO
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE ☒ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ PIANO PRIMO ☐ SU PIU' PIANI	COLLEGAMENTI INTERNI ☐ SCALA ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ ASCENSORE	SEGNALETICA PER NON VEDENTI ☒ NON PRESENTE ☐ BRAILLE ☐ SONORA ☐ BRAILLE E SONORA
LOCALIZZAZIONE ASCENSORE ☐ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ ALTRO	DIMENSIONE ASCENSORE ☐ LARGHEZZA _ _ _ ☐ PROFONDITA' _ _ _ ☐ PORTATA _ – N° _	LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI ☐ _ _ _ CM ☐ _ _ _ CM ☐ _ _ _ CM
PRESENZA DI AUSILI ☐ PRESENTI ☒ NON PRESENTI	ACCESSIBILITA' ☒ FACILMENTE ACCESSIBILE ☐ PERCORSO SEGNALATO	NOTE



PARCO GIOCHI FRAZIONE DI INVORIO CENTRO



DESCRIZIONE

Il Comune di Invorio ha diversi parchi giochi, ubicati in centro Paese, nelle Frazioni e nelle località del territorio comunale.

Infatti ogni Frazione ha il suo parchetto. L'Amministrazione esegue le manutenzioni, pertanto si trovano in buono stato manutentivo.

Devono migliorare da un punto di vista dell'inclusione, adottando tutte quelle soluzioni che rendano lo spazio il più fruibile possibile da parte delle persone con disabilità.

I Parchi giochi sono molto importanti per la creazione di un ambiente inclusivo tra i soggetti in tenera età, pertanto va posta particolare attenzione a questo aspetto.

PARCO GIOCHI INVORIO CENTRO.

È il parco più grande del paese ed è quello meglio attrezzato, è posto all'interno di un'area in uso alla Pro-Loco ed è servito da due parcheggi pubblici, è recintato ed insieme alle strutture esistenti si integra in un Polo per lo svago e le iniziative del paese.

I giochi sono a norma e sistemati.

L'area è accessibile anche a coloro con disabilità motoria avendo già percorsi pavimentati, ma necessita di una manutenzione generale e della realizzazione di collegamenti ai giochi.


INTERVENTI PROPOSTI

Gli interventi consistono nella manutenzione dei percorsi esistenti, nella creazione di nuovi percorsi di collegamento tra i vari giochi con pavimentazione del tipo autobloccante come l'esistente per permettere anche ai disabili di raggiungere i giochi e nell'inserimento di segnaletica verticale ed orizzontale per evidenziarne i percorsi.

E' necessario predisporre dei bagni accessibili, e collocare dei tavoli per il pic-nic che consentano l'avvicinamento di una sedia a due ruote (h. tavolo 78/80 cm, luce minima 70cm.

Vi è infine la necessità di inserire dei giochi inclusivi, utilizzabili sia dai disabili che dai normodotati.

Lo scopo finale è quello di rendere il Parco Giochi più inclusivo possibile.



MATERIALI PROPOSTI (indicazione)		
Pavimentazione in autobloccanti	Giochi inclusivi	
Panche pic-nic per avvicinamento sedia a rotelle		Segnaletica esplicativa

COSTO INDICATIVO INTERVENTI PRINCIPALI
Fornitura e posa camminamento in autobloccanti larghezza 1m, previa preparazione di fondo, inclusi cordoli.
PREZZO A CORPO: 2.500 €
Giochi e attrezzature non computati poiché i costi variano in base alla tipologia scelta.

FOTO STATO DI FATTO	
	
Ingresso 1	Ingresso 2
	
Area giochi	Area giochi

	COMUNE DI INVORIO Provincia di NOVARA		SCHEDA 14
	PARCO GIOCHI – FRAZIONE MORNERONA		
	VIA MORNARONA		

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A ROTELLE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI: ☐ ACCESSIBILE ☒ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE
---	--	--

DESCRIZIONE PERCORSO ESTERNO-INTERNO

PARCO GIOCHI IN FRAZIONE MORNERONA

PAVIMENTAZIONE ☐ CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE ☒ SCONNESSA ☐ MANCANTE	DISLIVELLI SU PERCORSO ☐ DISLIVELLI INFERIORI A 2,5 CM ☐ DISLIVELLI RACCORDATI ☒ DISLIVELLI NON RACCORDATI	OSTACOLI ☒ PRESENTI ☐ NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO ☐ SU MARCIAPIEDE ☒ A RASO ☐ SENZA MARCIAPIEDE	TIPOLOGIA PARCHEGGIO ☐ PARCHEGGIO PRIVATO ☐ POSTO CONVENZIONATO ☒ PARCHEGGIO PUBBLICO	COLLEGAMENTO PARK/PERCORSO ☐ COMPLANARE ☒ RACCORDATO ☐ NON RACCORDATO
CARATTERISTICA INGRESSO ☒ APERTURA ESTERNA ☐ APERTURA INTERNA ☐ APERTURA CON BUSSOLA ☐ ALTRO	SUPERAMENTO INGRESSO ☐ GRADINO ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ SOGLIA 6 CM	ALTEZZA CITOFONO/CAMPANELLO ☐ PRESENTE ☐ NON PRESENTE ☐ ALTEZZA ☐ ALTRO
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE ☒ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ PIANO PRIMO ☐ SU PIU' PIANI	COLLEGAMENTI INTERNI ☐ SCALA ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ ASCENSORE	SEGNALETICA PER NON VEDENTI ☒ NON PRESENTE ☐ BRAILLE ☐ SONORA ☐ BRAILLE E SONORA
LOCALIZZAZIONE ASCENSORE ☐ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ ALTRO	DIMENSIONE ASCENSORE ☐ LARGHEZZA _ _ _ ☐ PROFONDITA' _ _ _ ☐ PORTATA _ – N° _	LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI ☐ _ _ _ CM ☐ _ _ _ CM ☐ _ _ _ CM
PRESENZA DI AUSILI ☐ PRESENTI ☒ NON PRESENTI	ACCESSIBILITA' ☐ FACILMENTE ACCESSIBILE ☒ PERCORSO SEGNALATO	NOTE



PARCO GIOCHI FRAZIONE MORNERONA



DESCRIZIONE

Il Comune di Inverio ha diversi parchi giochi, ubicati in centro Paese, nelle Frazioni e nelle località del territorio comunale.

Infatti ogni Frazione ha il suo parchetto. L'Amministrazione esegue le manutenzioni, pertanto si trovano in buono stato manutentivo.

Devono migliorare da un punto di vista dell'inclusione, adottando tutte quelle soluzioni che rendano lo spazio il più fruibile possibile da parte delle persone con disabilità.

I Parchi giochi sono molto importanti per la creazione di un ambiente inclusivo tra i soggetti in tenera età, pertanto va posta particolare attenzione a questo aspetto.

PARCO GIOCHI MORNERONA

Si trova nella frazione della Mornerona, confinante con la Chiesa di San Fermo.

È un parco di ridotte dimensioni, con alcuni giochi ed un cesto per la pallacanestro.

Si accede dalla Via Mornerona con accesso a raso ed è presente un parcheggio pubblico.

I giochi sono a norma e sistemati.

Ha la necessità di essere mantenuto e reso accessibile anche a coloro che presentano disabilità, per cui sarà necessario programmare nel tempo alcuni interventi.

INTERVENTI PROPOSTI

È necessario provvedere ad inserire una segnaletica verticale ed orizzontale per evidenziarne i percorsi, predisporre dei bagni accessibili, e collocare dei tavoli per il pic-nic che consentano l'avvicinamento di una sedia a due ruote (h. tavolo 78/80 cm, luce minima 70cm. Vi è infine la necessità di inserire dei giochi inclusivi, utilizzabili sia dai disabili che dai normodotati.

Lo scopo finale è quello di rendere il Parco Giochi più inclusivo possibile.



SCHEMA D'INTERVENTO (indicazione)



MATERIALI PROPOSTI (indicazione)



Giochi inclusivi



Panche pic-nic per avvicinamento sedia a rotelle

Segnaletica esplicativa

COSTO INDICATIVO D'INTERVENTO

Manutenzione area.


PREZZO A CORPO: 3.000 €

Giochi e attrezzature non computati poiché i costi variano in base alla tipologia scelta.

FOTO STATO DI FATTO



Ingresso all'area



Il parcheggio adiacente



Area giochi

	COMUNE DI INVORIO Provincia di NOVARA		SCHEDA 15
	PARCO GIOCHI – DI VIA BARRO		
	VIA BARRO		

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A ROTELLE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI: ☐ ACCESSIBILE ☒ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE
--	---	---

DESCRIZIONE PERCORSO ESTERNO-INTERNO

PARCO GIOCHI DI VIA BARRO INVORIO CENTRO
--

PAVIMENTAZIONE ☐ CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE ☐ SCONNESSA ☒ MANCANTE (Ghiaietto)	DISLIVELLI SU PERCORSO ☐ DISLIVELLI INFERIORI A 2,5 CM ☐ DISLIVELLI RACCORDATI ☒ DISLIVELLI NON RACCORDATI	OSTACOLI ☒ PRESENTI ☐ NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO ☐ SU MARCIAPIEDE ☒ A RASO ☐ SENZA MARCIAPIEDE	TIPOLOGIA PARCHEGGIO ☐ PARCHEGGIO PRIVATO ☐ POSTO CONVENZIONATO ☒ PARCHEGGIO PUBBLICO	COLLEGAMENTO PARK/PERCORSO ☐ COMPLANARE ☒ RACCORDATO ☐ NON RACCORDATO
CARATTERISTICA INGRESSO ☒ APERTURA ESTERNA ☐ APERTURA INTERNA ☐ APERTURA CON BUSSOLA ☐ ALTRO	SUPERAMENTO INGRESSO ☐ GRADINO ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ SOGLIA 6 CM	ALTEZZA CITOFONO/CAMPANELLO ☐ PRESENTE ☐ NON PRESENTE ☐ ALTEZZA ☐ ALTRO
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE ☒ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ PIANO PRIMO ☐ SU PIU' PIANI	COLLEGAMENTI INTERNI ☐ SCALA ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ ASCENSORE	SEGNALETICA PER NON VEDENTI ☒ NON PRESENTE ☐ BRAILLE ☐ SONORA ☐ BRAILLE E SONORA
LOCALIZZAZIONE ASCENSORE ☐ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ ALTRO	DIMENSIONE ASCENSORE ☐ LARGHEZZA _ _ _ ☐ PROFONDITA' _ _ _ ☐ PORTATA _ – N° _	LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI ☐ _ _ _ CM ☐ _ _ _ CM ☐ _ _ _ CM
PRESENZA DI AUSILI ☐ PRESENTI ☒ NON PRESENTI	ACCESSIBILITA' ☐ FACILMENTE ACCESSIBILE ☐ PERCORSO SEGNALATO	NOTE



PARCO GIOCHI FRAZIONE DI VIA BARRO



DESCRIZIONE

Il Comune di Inverio ha diversi parchi giochi, ubicati in centro Paese, nelle Frazioni e nelle località del territorio comunale.

Infatti ogni Frazione ha il suo parchetto. L'Amministrazione esegue le manutenzioni, pertanto si trovano in buono stato manutentivo.

Devono migliorare da un punto di vista dell'inclusione, adottando tutte quelle soluzioni che rendano lo spazio il più fruibile possibile da parte delle persone con disabilità.

I Parchi giochi sono molto importanti per la creazione di un ambiente inclusivo tra i soggetti in tenera età, pertanto va posta particolare attenzione a questo aspetto.

PARCO GIOCHI VIA BARRO

Si trova a Inverio precisamente in Via Barro, presso l'area industriale. Si accede comodamente a raso, ma attualmente ha una pavimentazione in ghiaietto poco adatta alle persone con disabilità motorie. Ha la necessità di essere accessibile anche a coloro che presentano disabilità, per cui sarà necessario programmare nel tempo alcuni interventi.

INTERVENTI PROPOSTI

Gli interventi consistono nella creazione di pavimentazione del tipo autobloccante, per permettere anche ai disabili di raggiungere i vari giochi, e nell'inserimento di segnaletica verticale ed orizzontale per evidenziarne i percorsi.

E' necessario predisporre dei bagni accessibili e collocare dei tavoli per il picnic che consentano l'avvicinamento di una sedia a due ruote (h. tavolo 78/80 cm, luce minima 70cm).



Vi è infine la necessità di inserire dei giochi inclusivi, utilizzabili sia dai disabili che dai normodotati.

Lo scopo finale è quello di rendere il Parco Giochi più inclusivo possibile.

SCHEMA D'INTERVENTO (indicazione)



MATERIALI PROPOSTI (indicazione)

		
Pavimentazione in autobloccanti	Giochi inclusivi	
  		
Panche pic-nic per avvicinamento sedia a rotelle		Segnaletica esplicativa

COSTO INDICATIVO INTERVENTI PRINCIPALI

Fornitura e posa camminamento larghezza 1m e area giochi in autobloccanti, previa preparazione di fondo, inclusi cordoli.

PREZZO A CORPO: 11.000 €

Giochi e attrezzature non computati poiché i costi variano in base alla tipologia scelta.

FOTO STATO DI FATTO

Area giochi

	COMUNE DI INVORIO Provincia di NOVARA		SCHEDA 16
	PARCO GIOCHI – FRAZIONE INVORIO SUPERIORE		
	PIAZZALE DEL MILLENNIO		

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A ROTELLE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI: ☐ ACCESSIBILE ☒ NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE: ☒ ACCESSIBILE ☐ NON ACCESSIBILE
---	--	--

DESCRIZIONE PERCORSO ESTERNO-INTERNO

PARCO GIOCHI PIAZZALE DEL MILLENNIO

PAVIMENTAZIONE ☐ CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE ☐ SCONNESSA ☒ MANCANTE	DISLIVELLI SU PERCORSO ☐ DISLIVELLI INFERIORI A 2,5 CM ☐ DISLIVELLI RACCORDATI ☒ DISLIVELLI NON RACCORDATI	OSTACOLI ☒ PRESENTI ☐ NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO ☐ SU MARCIAPIEDE ☒ A RASO ☐ SENZA MARCIAPIEDE	TIPOLOGIA PARCHEGGIO ☐ PARCHEGGIO PRIVATO ☐ POSTO CONVENZIONATO ☒ PARCHEGGIO PUBBLICO	COLLEGAMENTO PARK/PERCORSO ☐ COMPLANARE ☒ RACCORDATO ☐ NON RACCORDATO
CARATTERISTICA INGRESSO ☒ APERTURA ESTERNA ☐ APERTURA INTERNA ☐ APERTURA CON BUSSOLA ☐ ALTRO	SUPERAMENTO INGRESSO ☐ GRADINO ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ SOGLIA 6 CM	ALTEZZA CITOFONO/CAMPANELLO ☐ PRESENTE ☐ NON PRESENTE ☐ ALTEZZA ☐ ALTRO
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE ☒ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ PIANO PRIMO ☐ SU PIU' PIANI	COLLEGAMENTI INTERNI ☐ SCALA ☐ RAMPA ☐ SERVO SCALA ☐ ASCENSORE	SEGNALETICA PER NON VEDENTI ☒ NON PRESENTE ☐ BRAILLE ☐ SONORA ☐ BRAILLE E SONORA
LOCALIZZAZIONE ASCENSORE ☐ PIANO TERRA ☐ PIANO RIALZATO ☐ ALTRO	DIMENSIONE ASCENSORE ☐ LARGHEZZA _ _ _ ☐ PROFONDITA' _ _ _ ☐ PORTATA _ – N° _	LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI ☐ _ _ _ CM ☐ _ _ _ CM ☐ _ _ _ CM
PRESENZA DI AUSILI ☐ PRESENTI ☒ NON PRESENTI	ACCESSIBILITA' ☐ FACILMENTE ACCESSIBILE ☒ NON ACCESSIBILE ☐ PERCORSO SEGNALATO	NOTE



PARCO GIOCHI FRAZIONE DI INVORIO SUPERIORE



DESCRIZIONE

Il Comune di Inverio ha diversi parchi giochi, sono ubicati in centro Paese, nelle Frazioni nelle località del territorio comunale.

Infatti ogni Frazione ha il suo parchetto. L'Amministrazione esegue le manutenzioni, pertanto si trovano in buono stato manutentivo.

Devono migliorare da un punto di vista dell'inclusione, adottando tutte quelle soluzioni che rendano lo spazio il più inclusivo possibile.

I Parchi giochi sono molto importanti per la creazione di un ambiente inclusivo tra i soggetti in tenera età, pertanto va posta particolare attenzione a questo aspetto.

PARCO GIOCHI INVORIO SUPERIORE.

Si trova nella Frazione di Invorio Superiore, vicino al Cimitero.

È un parco con duplice area giochi e zona pic-nic, con accesso dal Piazzale Millennio, dove è ubicato un parcheggio pubblico.

I giochi sono a norma e mantenuti, anche se di numero estremamente ridotto.

Ha la necessità di essere accessibile anche a coloro che presentano disabilità, per cui sarà necessario programmare nel tempo alcuni interventi.

INTERVENTI PROPOSTI


Gli interventi consistono nella creazione di alcuni percorsi di collegamento tra i vari giochi, di collegamento tra l'area ed il parcheggio pubblico e di raccordo tra i vari dislivelli esistenti, per consentire anche ai disabili di potersi muovere in autonomia, oltre all'inserimento di segnaletica verticale ed orizzontale per evidenziarne i percorsi. La pavimentazione da impiegare potrà essere del tipo autobloccante.

E' necessario predisporre dei bagni accessibili e collocare dei tavoli per il pic-nic che consentano l'avvicinamento di una sedia a due ruote (h. tavolo 78/80 cm, luce minima 70cm).


Vi è infine la necessità di inserire dei giochi inclusivi, utilizzabili sia dai disabili che dai normodotati.

Lo scopo finale è quello di rendere il Parco Giochi più inclusivo possibile.

SCHEMA D'INTERVENTO (indicazione)



MATERIALI PROPOSTI (indicazione)

		
Pavimentazione in autobloccanti	Giochi inclusivi	
  		
Panche pic-nic per avvicinamento sedia a rotelle		Segnaletica esplicativa

COSTO INDICATIVO INTERVENTI PRINCIPALI

Fornitura e posa camminamento in autobloccanti larghezza 1m, previa preparazione di fondo, inclusi cordoli.

PREZZO A CORPO: 4.500 €

Giochi e attrezzature non computati poiché i costi variano in base alla tipologia scelta.

FOTO STATO DI FATTO



Ingresso



Area giochi 1



Area giochi 2